


АДАПТЕРЫ А / ПЕРЕХОД НА SAE J514

Тип: 4028...3




Серия ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Код	Ø трубы М	Ø трубы W	Ø трубы 37°-М	Ø трубы 37°-W	L1	L2	L3	CH1	ORFS	JIC 37°
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	450	450	402801	6	1/4	6	1/4	31,5	10	14	17	9/16-18	7/16-20
	350	350	402802	8-10	5/16-3/8	10	3/8	34	11	14,1	19	11/16-16	9/16-18
			402803	12	1/2	12	1/2	39	13	16,7	22	13/16-16	3/4-16
			402804	14-15-16	5/8	14-15-16	5/8	46,5	15,5	19,3	27	1-14	7/8-14
			402805	18-20	3/4	18-20	3/4	52	17	21,9	32	13/16-12	11/16-12
	290	290	402806	22-25	7/8-1	25	1	55	17,5	23,1	41	17/16-12	15/16-12
	240	240	402807	28-30-32	1 1/4	30-32	1 1/4	58,5	17,5	24,3	46	1 11/16-12	15/8-12
			402808	35-38	1 1/2	38	1 1/2	63	17,5	27,5	55	2-12	17/8-12
	450	450	402809	8-10	5/16-3/8	8	5/16	34	11	14	19	11/16-16	1/2-20

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 40.. на 41..

АДАПТЕРЫ А / ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ПЕРЕХОД НА SAE J514

Тип: 4029..



Серия ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Код	Ø трубы М	Ø трубы W	Ø трубы 37°- М	Ø трубы 37°- W	L1	L2	CH1	CH2	ORFS	JIC 37°
УНИВЕРСАЛЬНАЯ	450	450	402901	6	1/4	6	1/4	10	25	17	14	9/16-18	7/16-20
	350	350	402902	8-10	5/16-3/8	10	3/8	11	29	19	19	11/16-16	9/16-18
			402903	12	1/2	12	1/2	13	31,5	22	22	13/16-16	3/4-16
			402904	14-15-16	5/8	14-15-16	5/8	15,5	37,5	27	27	1-14	7/8-14
			402905	18-20	3/4	18-20	3/4	17	39	32	32	13/16-12	11/16-12
	290	290	402906	22-25	7/8-1	25	1	17,5	44,5	41	41	17/16-12	15/16-12
	240	240	402907	28-30-32	1 1/4	30-32	1 1/4	17,5	45,5	46	50	1 11/16-12	15/8-12
			402908	35-38	1 1/2	38	1 1/2	17,5	55,5	55	60	2-12	17/8-12
	450	450	402909	8-10	5/16-3/8	8	5/16	11	28	19	17	11/16-16	1/2-20

Примечание: Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 40.. на 41..